



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Mobilité  
et des Travaux publics

**Äntwert vun der Ministesch fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro n° 4536 vum 24 Juli 2026 vum honorabelen Deputéierten Marc Goergen.**

1. Ass d'Direction de l'aviation civile iwwert dëse Virfall informéiert ginn, a falls jo, wéi eng zousätzlech Kontroll-, Maintenance- oder Informatiounsmoossname fir Boeing 737-800 Fligere recommandéiert si?

Den Tëschefall vum 10. Juli 2026 gëtt aktuell vun de griicheschen an amerikaneschen Enquêteautoritéiten am Aklang mat de Bestëmmunge vun der Annexe 13 vun der Internationaler Organisatioun fir Zivilluftfaart (ICAO) ënnersicht. D'Enquête ass nach net ofgeschloss.

Well et sech bei dësem Fall vun engem Motorschued mat Ausstouss vun Fragmenter ëm en isoléierte Fall handelt, ass et de Moment ze fréi fir allgemeng oder spezifesch Moossnamen oder Recommandatiounen auszeschaffen. Et feelen am Moment nach konkret Elementer an Informatiounen, déi aus der lafender Enquête wärten ervirgoen.

Soubal de Besoin fir Informatiouns-, Kontroll- oder Mainténancemoossname festgestallt gëtt, ginn dës a Form vun engem Sécherheetsbulletin (« *safety bulletin* ») vum Hiersteller oder enger Lofttauglegkeetsdirektiv (« *airworthiness directive* ») vun der zoustänneger Zertifizéierungsautoritéit publizéiert. D'Direction de l'aviation civile an d'Opérateure vum betraffene Fligertyp kréien dës Kommunikatiounen systematesch zougestallt. D'Europäesch Aviatiounssécherheetsagence (EASA) iwwerwaacht d'Situatioun zudems och ganz genau.

2. Wéi eng Sécherheetsmoossnahmen goufen am Zesammenhang mat dësem Accident fir d'Luxair-Flott getraff?

D'Luxair huet dozou folgend Informatiounen kommunizéiert:

“Nodeems Luxair vum Virfall Kenntnis krut, gouf iwwerpréift, ob d'Luxair-Flott dovunner betraff kéint sinn. Dobäi goufen déi disponibel Informatiounen, de Maintenance-Status vun de Fligere an déi applicabel Instruktiounen vun den Hiersteller analyséiert.

Dës Iwwerpréiwung huet erginn, datt déi zousätzlech Inspektioun, déi fir eng limitéiert Zuel vu spezifischen Motore virgesi gouf, d'Luxair-Flott net betrëfft. Et si momentan och keng zousätzlech Inspektiounen néideg. Déi bestoend Kontroll- a Mainténanceprogrammer ginn onverännert weidergefouert. Déi fir d'Luxair-Flott virgesi präventiv Modifikatiounen sinn an der Mainténanceplanung integréiert a ginn innerhalb vun de virgeschriwwene Fristen ëmgesat.



Och, op operationellem Plang ass Luxair op esou aussergewöhnlech Situatiounen virbereet. Änlech Noutsituatiounen gi schons laang regelméisseg am Simulator trainéiert. Op Basis vum betraffene Virfall huet Luxair elo zousätzlech eng spezifesch Simulator-Trainingssequenz entwéckelt, déi all d'Pilote vun der Boeing-737-Flott an de kommende sechs Méint absolvéiere wäerten.

Op Basis vun den duerchgefouerten Iwwerprüiwungen gëtt et aktuell keen Element, dat d'Lofthauglegkeet oder de séchere Betrib vun der Luxair-Flott a Fro stellt.

Et ass dofir wichteg, d'Resultater vun der Enquête ofzewaarden an de Virfall net virzäiteg op eng ganz Fliegerfamill ze generaliséieren.

Luxair steet am regulären Austausch mat der DAC a verfollegt all relevant Informatiounen vun den zoustännegen europäeschen Autoritéiten, de Flieger- an Motorhiersteller an den Enquêteautoritéiten. Bis haut goufe Luxair keng zousätzlech obligatoresch Kontrollen oder operationell Restriktiounen matgedeelt. All nei Instruktioun oder Recommandatioun géif direkt bewäert an, wann néideg, ëmgesat ginn."

Lëtzebuerg, den 31 August 2026

D'Ministesch fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten

(s.) Yuriko Backes